



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria Colima I
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1046-43	FECHA:	9/07/2024



Foto 1: Sustrucion de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucion de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Sustitucion de elementos de fijacion



Foto 4: Sustrucion de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"




Foto 5: Sustrucion de canal de metal



Foto 6: Sustrucion de estructura de soporte de metal, por metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

