

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jorge
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1068-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustrucción de canal de metal



Foto 6: Sustrucción de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar el número de la observación.

Olivia Carolina Ramirez Ramirez
Firma y sello del Presidente de la O.P.F.
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
CASERIO SAN JORGE
SAN PABLO, SAN MARCOS

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN JORGE
SAN PABLO, SAN MARCOS