

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio San Jorge
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1068-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Sustrucción de canal de metal




Foto 6: Sustrucción de canal de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

Olimpia Carolina Román Fernández
Firma y sello del Presidente de la OMP



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

