

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ranchería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1070-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: Sustrucción de canal y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo pvc 3"



Foto 2: Sustrucción de canal y sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo 3"



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4: Sustrucción de puerta



Foto 5: Pintura interior exterior



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ranchería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1070-43	FECHA:	29/05/2024



Foto 7: Sustrucción de inodoro



Foto 8: Sustrucción de lavamanos



Foto 9: Sustrucción de mingitorio



Foto 10: Sustrucción de torta de concreto



Foto 11: Sustrucción de piso cerámico e instalación de azulejo



Foto 12: Sustrucción de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y registrar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Comunidad Agraria La Ranchería	 Firma y sello del Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Comunidad Agraria La Ranchería
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1070-43	FECHA:	29/05/2024



Foto13: Sustitución de portón de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

