

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Colonia San José, Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1071-43	FECHA:	24/05/2024




FOTO 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS PARA AULAS



FOTO 2: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS DE SERVICIO SANITARIOS



FOTO 3: SUSTITUCIÓN DE PORTÓN DE METAL




FOTO 4: REPARACIÓN DE PISO CERÁMICA



FOTO 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS



FOTO 6: SUSTITUCIÓN DE VENTANAS DE MADERA POR METAL MÁS VIDRIO Y PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

