

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1072-42	FECHA:	29/05/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: Sustitución de puerta en servicios sanitarios



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Sustitución de VIDRIOS



Foto 5: Sustitución de BAJANTE



Foto 6: Sustitución de canal de metal Y Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR <i>[Firma]</i> <i>[Sello: Escuela Oficial de Párvulos, Aldea El Porvenir]</i>	Firma y Sello Director Centro Educativo Básico <i>[Firma]</i> <i>[Sello: Escuela Oficial de Párvulos, Dirección, Aldea El Porvenir, San Pablo]</i>
---	---