

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta Justo Rufino Barrios	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Porvenir, San Pablo, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219107243	FECHA:	22 de mayo de 2024



Foto 1: Pinyura estructura



Foto 2: Pintura frente y puertas




Foto 3: Cambio lámina



Foto 4: desmantelado y pintura



Foto 5: Atrás pintura de estructura



Foto 6: Dirección Instalación canal y tubo caída pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la CPF:  

Firma y Sello Director Centro Educativo Público:  