

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, SAN PABLO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1074-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: EN PROCESO LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: EN PROCESO LA SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: EN CURSO LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 4: EN MARCHA LA PINTURA DE EXTERIORES E INTERIORES.



Foto 5: PUESTO EN MARCHA PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.



Foto 6: EN PROCESO LA SUSTITUCIÓN DE INODOROS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público