



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN PABLO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL CARMEN, SAN PABLO, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1074-43	FECHA:	10/06/2024



Foto1: FINALIZADA LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC



Foto 2: CULMINADA LA SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: CONCLUIDA LA SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC.



Foto 4: FINALIZADA LA SUSTITUCIÓN DE SOPORTE DE MADERA POR METAL.



Foto 5: CONCLUIDA LA SUSTITUCIÓN DE INODOROS.




Foto 6: CULMINADA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Consejo de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

