



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE LAS DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-1100-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 1: Impermeabilización de losa de los baños




Foto 2: Sustitución de balcones de metal



Foto 3: Sustitución de piso de cerámico



Foto 4: canales y bajadas de agua pluvial



Foto 5: Reparación de cocina



Foto 6: Reparación de muro de contención

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo Escuela Oficial Rural Mixta Caserío San Francisco La Unión	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público Escuela Oficial Rural Mixta Caserío San Francisco La Unión
--	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRM-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Francisco La Unión
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1219-1100-43	FECHA:	21/06/2024



Foto 7: Sustitución Inodoro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OMA		 Firma y Sello Director Centro Educativo P...	
---	---	--	---