



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea el Quetzali
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1101-43	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 2: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: REPARACION DE MURO PERIMETRAL



Foto 4: SUSTITUCION DE CANAL Y SUSTITUCION DE BARDA DE AGUA PLUVIAL DE METAR POR TUBO PVC 3"



Foto 5: REPARACION DE PISO CERAMICO



Foto 6: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

