

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Andes
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-19-1129-43	FECHA:	14/06/2024



Foto 1: Sustrucción de Puerta.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y sustrucción de lámina



Foto 3: Mantenimiento de estructura lijado, cepillado y aplicación de pintura.



Foto 4: Sustrucción de puerta en servicios sanitarios.



Foto 5: Sustrucción de inodoro



Foto 6: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal y sustrucción de lámina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar los datos de las hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

