



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	San Pablo
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío La Joyita
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	1219-1240-43	FECHA	15/05/2024




Foto 1: Vista de agua Pluvial




Foto 2: Vista frontal de puertas interiores del aulas



Foto 3: Vista frontal de aulas



Foto 4: Vista de sanitarios



Vista frontal de canales para agua pluvial



Foto 6: vista de entrada principal del centro educativo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de Consejo Educativo
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Joyita

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Caserío La Joyita
San Pablo, San Marcos

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.