



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0001-43	FECHA:	15/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, 63m2



Foto 2: Sustitución de balcones de metal 25 M2



Foto 3: Sustitución de Piso de torta de concreto 20m2



Foto 4: Reparación de muro perimetral de block 50 M2



Foto 5: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

