

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PARAÍSO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0001-43	FECHA:	16/08/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, 63m2



Foto 2: Sustitución de balcones de metal 25 M2



Foto 3: Sustitución de Piso de torta de concreto 20m2




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block 50 M2



Foto 5: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPI		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	--	---