

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                    |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | EL QUETZAL         |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO EL PARAÍSO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-20-0001-43               | FECHA:                         | 6/09/2024          |




FOTO 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, 63m2



Foto 2: Sustitución de balcones de metal 25 M2



Foto 3: Sustitución de Piso de torta de concreto 20m2




Foto 4: Reparación de muro perimetral de block 50 M2



Foto 5: Sustitución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

