

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL MATASANO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0002-43	FECHA:	16/08/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 80 M2



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas 10 M2



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio 75 M2



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glorinda Lopez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

