



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

|                             |                             |                                |                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS                  | MUNICIPIO:                     | EL QUETZAL          |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO EL MATASANO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-20-0002-43               | FECHA:                         | 6/09/2024           |



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 80 M2



Foto 2: Reparación de muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada soleras intermedias y columnas 10 M2



Foto 3: Reparación de planchas de concreto de patio 75 M2



Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glorinda López

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

