



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                |                                |                                         |
|-----------------------------|----------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos     | MUNICIPIO:                     | El Quetzal                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM           | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Recuerdo, Aldea Rancho Bujón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-20-0014-432 | FECHA:                         | 09/05/2024                              |



Foto 1: Cambio de puerta por deterioro en mal estado




Foto 2: Cambio de canales por deterioro en mal estado



Foto 3: Falta de pintura, chimenea y estufa en mal estado



Foto 4: Cambio de baños por mal estado



Foto 5: Muro Perimetral por riesgo de deslave



Foto 6: Cambio de Ventanas por deterioro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mildre Rabanal

Firma y sello del Presidente de la DP



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

