



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

|                             |               |                                |                                         |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos    | MUNICIPIO:                     | El Quetzal                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Recuerdo, Aldea Rancho Bojón |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-20-0014-43 | FECHA:                         | 15/07/2,024                             |



Foto1: Cambio de puerta por deterioro



Foto 2: Cambio de canales por deterioro




Foto 3: Realización de estufa rural



Foto 4: Cambio de baños



Foto 5: Muro Perimetral



Foto 6: Trabajo de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mildre Rabanales

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

