

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Recuerdo, Aldea Rancho Bojón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0014-43	FECHA:	26/08/2024



Foto 1: Cambio de puertas



Foto 2: Cambio de canales por deterioro



Foto 3: Realización de estufa rural




Foto 4: Terminación de Balcon y ventana.



Foto 5: Muro Perimetral



Foto 6: Cambio de baños

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mildre Rabanales

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

