



Ministerio de Educación

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector Norte, Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte, Caserío San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0017-43	FECHA:	23/08/2024



Foto. 1 Piso en Remodelación aula No. 1 Módulo 2



Foto. 2 Remodelación Módulo 1.



Foto. 3 Remodelación de piso número 2 Módulo 2



Foto. 4 Remodelación de techo número 2 Módulo 1



Foto. 5 Remodelación de puertas aula No. 2



Foto. 6 Remodelación de puertas aula No. 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

