



Ministerio de Educación

SECRETARÍA DE ESTADO

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

X

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Sector Norte, Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Norte, Caserío San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0017-43	FECHA:	04/09/2024



Foto 1. Finalizaacion del cambio techo Modulo 1.



Foto 2. Finalización de puertas Modulos No. 1,2,3



Foto 3. Finalización del cambio de costaneras Aula No. 1



Foto4. Finalización de costaneras Aulas No. 2



Foto 5. Finalizacion de piso Modulo 2.



Foto 6. Finalización de piso Modulo No.1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo

