

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	17/09/2024



Foto 13: Cambio de laminas troquelada aluzinc calibre 26 total 15 metros. Y estructura de techo a razon que esta muy distante los durmientes o constaneras y eso permite que se unda el lienso de lamina



Foto 14: Colocación de piso cerámico ya que se tenia el conveniente de que era torta de cemento y es difícil su aseo. Con total de 22 metros.



Foto 15: Portón para acceso a la cocina y baño, fabricado de materiales seguros. (1.50 x 2.20 m)



Foto 16: En los sanitarios se colocó azulejo para una mejor higiene y servicio. 15 metros.



Foto 17: Fabricación de pila de cemento de dos lavaderos por deterioro de la existente y ya no tiene reparación por el materiales de fabricación en mal estado fundida de concreto.



Foto 18: Se repelló la parte externa de los baños ya que se filtra agua y el deterioro es constante. 30 metros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glennys Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	17/09/2024




Foto 7: Reparación y mantenimiento a puerta de metal por exposición directa a la lluvia. (aula 1)



Foto 8: Mantenimiento de balcones de metal, lijado aplicación de pintura. 8 m².



Foto 9: En aula 1, Colocación de piso cerámico debido al deterioro del piso liso. Total de metros 51 m².



Foto 10: Reparación y mantenimiento de bajada de agua pluvial



Foto 11: Reparación de banqueta de concreto por filtración de agua al salón de clase del exterior al interior. 12 m².



Foto 12: Pintura de aula en paredes interiores y exteriores con un total de 90 metros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isabel Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	17/09/2024



Foto1. Colocación de lámina y estructura de metal con medidas de 40 M2



Foto 2: Puerta de lámina por una de metal, medidas de las puertas 2.00 m de altura por 1.00 m de ancho.



Foto 3: Piso de torta de concreto. 40 metros



Foto 4: Pintura en muros interiores y exteriores. 60 metros



Foto 5: Reparación de red de drenaje tubería principal aguas negras



Foto 6: Depósito de agua 2,500 lt, suficiente a consecuencia que el servicio de agua es inestable por mas de 15 días.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Glenys Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Velásquez, aldea San Francisco
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-20-0022-43	FECHA:	17/09/2024




Foto 19: Reparación de base del depósito de agua resistente para soportar el peso de 2,500 litros.



Foto 20: Limpieza de fosa séptica para un mejor servicio de los ambientes.



Foto 21: Construcción de muro perimetral de block 6 metros de ancho por 6 metros de largo y altura 2.70

Ylenys Alvarado

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

