

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐


DEPARTAMENTO:	san Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1220-0023-43	FECHA:	05/08/2024



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de Pintura) y sustitución de Chapa



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitucion de Piso de Geranito



Sustitución de Barandas de Metal



Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Dalia Adela Cabrera

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	san Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1220-0023-43	FECHA:	05/08/2024



Fabricación e instalación de portón de ingreso



Instalación de unidades de luz, (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dalila Adela Cubre Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--