



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	EL QUETZAL
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO SAN MIGUEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1220-0023-43	FECHA:	20/08/2024



Foto1: Colocación de portón



Foto 2: Colocación de piso e instalación de energía eléctrica



Foto 3: Colocación de balcones



Foto 4: Circulación y colocación de portón



Foto 5: Colocación de puerta y ventana, circulación con maya y tubos galvanizados.



Foto 6: Colocación de Portón

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar algunas de ellas.

Dalila Adela Cabrera Dom

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

