



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	san Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1220-0023-43	FECHA:	02/09/2024



Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones aplicación de Pintura) y sustitución de Chapa



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitucion de Piso de Geranito



Sustitución de Barandas de Metal



Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dalila Adela cubrera

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	san Marcos	MUNICIPIO:	El Quetzal
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	1220-0023-43	FECHA:	02/09/2024




Fabricación e instalación de portón de ingreso



Instalación de unidades de luz, (incluye interruptor, ducto y cable electrico)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dulila Adela Cubre Firma y sello del Presidente de la OPF 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
---	--