

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR LAS GOLONDRINAS, ALDEA SAN RAFAEL BOCOL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0010-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: MÓDULO 1 AULAS CAMBIO DE LÁMINA, POR LÁMINA ACANALADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto2: MÓDULO 1 AULAS CAMBIO DE LÁMINA, POR LÁMINA ACANALADA ALUZINC CALIBRE 26




Foto3: MÓDULO 1 AULAS CAMBIO DE LÁMINA, POR LÁMINA ACANALADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 4: MÓDULO 1 AULAS MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 5: MÓDULO 1 AULAS MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL



Foto 6: MÓDULO 1 AULAS MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lisandro Santos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

