

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0023-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: MÓDULO 1 AULAS CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: MÓDULO 1 AULAS PUERTAS DE METAL: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura); Sustitución de chapa



Foto 3: MÓDULO 1 AULAS VENTANAS: Sustitución de vidrios



Foto 4: MÓDULO 1 AULAS REPARACION DE SISTEMA ELÉCTRICO: Sustitución de tomacorrientes dobles; Sustitución de tablero de flípones; Reparación de cableado eléctrico



Foto 5: MÓDULO 2 SERVICIOS SANITARIOS: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) a puertas servicios sanitarios




Foto 6: MÓDULOS 2 SERVICIOS SANITARIOS REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CISTERNAS / DEPÓSITOS DE AGUA: Sustitución de depósito de agua 1100 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF		 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	
---	---	---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	COMUNIDAD CAROLINA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0023-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 7: MÓDULO 3 COCINA: CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 8: MÓDULO 3 COCINA: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 9: MÓDULO 3 COCINA: PISO: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 10: MÓDULO 3 COCINA: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal




Foto 11: MÓDULO 3 COCINA: REPARACIÓN DE COCINA: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 12: MÓDULO 1 AULAS PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---