



Ministerio de Educación
Guatemala

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	LA REFORMA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS OCHOA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-21-0864-43	FECHA:	18/07/2024



Foto 1: MÓDULO 1 COCINA SUSTITUCIÓN DE PUERTA DE METAL PARA COCINA



Foto 2: MÓDULO 1 COCINA SUSTITUCIÓN DE BALCÓN DE METAL -



Foto 3: MÓDULO 1 COCINA SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL (COMPLETA) INCLUYE CHIMENEA Y PLANCHA DE METAL



Foto 4: BAÑOS MÓDULO 2 SUSTITUCIÓN DE ACCESORIOS INODORO - SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO



Foto 5: MÓDULO 3 CANALES SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL Y SOPORTES DE METAL



Foto 6: MÓDULO 4 MURO REPARACIÓN DE MUROS DE BLOCK

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roxana Orozco

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

