



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de elementos de fijación en la cocina.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal en la cocina



Foto 3: Mantenimiento a estructura en puertas de metal en el establecimiento.



Foto 4: Sustitución de chapa en puertas de metal en el establecimiento



Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal en el establecimiento



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 7: Pintura en muros interiores en aulas



Foto 8: Impermeabilización de losa en la base del depósito de agua



Foto 9: Sustitución de azulejo y piso cerámico en el área de baños



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas en cocina



Foto 11. Instalación de lavamanos en el área de baños



Foto 12: Reparación de sistema eléctrico en todo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Isma Ramirez

Firma y sello del Presidente de la O



Enrique Lora

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 13: Reparación de planchas en losa de patio



Foto 14: Sustitución de canal de PVC 3" en el establecimiento



Foto 15: Sustitución de tubería PVC línea principal aguas negras y sustitución de reposadera en el establecimiento



Foto 16: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal en cocina



Foto 17: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos en el establecimiento



Foto 18: Sustitución de depósito de agua y sus accesorios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ranirez

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	3/12/2024



Foto 19: Sustitución de cerámico en pila en la cocina



Foto 20: Instalación de soporte de metal y lámina aluzinc calibre 26 en el área frente a baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

