

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	18/12/2024




Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, susustitución de soporte de madera por soporte de metal y sustitución de elementos de fijación en la cocina.



Foto 2: Mantenimiento a estructura en puertas de metal en el establecimiento.



Foto 3: Mantenimiento a portón de metal de entrada principal en exterior e interior



Foto 4: Mantenimiento a balcones de metal en el establecimiento



Foto 5: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico en cocina



Foto 6: Pintura en muros exteriores en aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Irma Ramirez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexas a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	18/12/2024



Foto 7: Pintura en muros interiores en aulas



8: Sustitución de lámina por lámina aluzinc calibre 26 y sustitución de soporte de metal por soporte de metal en el área frente a baños.



Foto 9: Sustitución de azulejo y piso cerámico en el área de baños



Foto 10: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas en cocina



Foto 11. Instalación de lavamanos en el área de baños



Foto 12: Reparación de sistema eléctrico en todo el establecimiento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntar al número de hojas.


Isma Paniquez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Andrés

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

☒ X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos Anexa a E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Juárez, Aldea San Miguel
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0004-42	FECHA:	18/12/2024



Foto 13: Reparación de planchas en losa de patio



Foto 14: Sustitución de canal de PVC 3" en el establecimiento



Foto 15: Sustitución de depósito de agua y sus accesorios



Foto 16: Sustitución de estufa rural completa incluye chimenea y plancha de metal en cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Irma Ramirez

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Amador

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

