



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.D.P. ANEXA A ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	PARCELAMIENTO LA LIBERTAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0009-42	FECHA:	5/05/2024



Foto 1: Se hará cambio de lámina por lámina troquelada, se pintará con anticorrosivo la estructura y se reforzará la misma con cuatro costaneras más. Aula 1 del módulo 2.



Foto 2: Aula 2 del módulo 2. Mantenimiento a estructura de techo y aplicación de anticorrosivo.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de techo y aplicación de anticorrosivo.



Foto 4: Se restaurarán los balcones de las dos aulas del módulo 2 ya que estos son de malla, se pintarán y se reforzarán con llantas. También se pintarán muros exteriores.



Foto 5: Sustitución de estructura de madera por metálica en el módulo 1. Construido en 1980.



Foto 6: Reparación y reforzamiento del portón de entrada al establecimiento. Y pintura de los muros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dora Eneidín Voc. Perm.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

