



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Eco Residenciales Palmeras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0017-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada ALUZINC Cal.26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Impermeabilización de losa y reparación de pañuelos.



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



Foto 5: Sustrucción de Piso de Tierra por Piso de Torta de Concreto.



Foto 6: Sustrucción de Canal de Metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

Delmy Karina Samayoa

Firma y sello del Presidente de la



Carolina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Eco Residenciales Palmeras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0017-42	FECHA:	29/11/2024



Foto 7: Sustitución de Canal de PVC.



Foto 8: Pintura en muros interiores (Baños de Niñas).



Foto 9: Pintura en muros interiores (Baños de Niños).



Foto 10: Sustitución de azulejo (Baños de niñas y niños).



Foto 11: Sustitución de Torta de Concreto por Piso Cerámico (Baño de niñas).



Foto 12: Sustitución de Torta de Concreto por Piso Cerámico (Baño de niños).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Karina Samayoa

Firma y sello del Presidente de la OPE



Gaspar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Eco Residenciales Palmeras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0017-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada ALUZINC Cal.26.



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Impermeabilización de losa y reparación de pañuelos.



Foto 4: Fabricación e instalación de puertas de metal en módulos.



Foto 5: Sustrucción de Piso de Tierra por Piso de Torta de Concreto.



Foto 6: Sustrucción de Canal de Metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Admy Karina Samayoa
Firma y sello del Presidente de la OPR



Cloridina
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Eco Residenciales Palmeras
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0017-42	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Sustitución de Canal de PVC.



Foto 8: Pintura en muros interiores (Baños de Niñas).



Foto 9: Pintura en muros interiores (Baños de Niños).



Foto 10: Sustitución de azulejo (Baños de niñas y niños).



Foto 11: Sustitución de Torta de Concreto por Piso Cerámico (Baño de niñas).



Foto 12: Sustitución de Torta de Concreto por Piso Cerámico (Baño de niños).

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Delmy Karina Samayoa

Firma y sello del Presidente de la



Spandina

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

