

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San José Belice
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0891-43	FECHA:	26/09/2024



Foto 1: Pintura en el interior del muro perimetral.



Foto 2: Pintura en el exterior del muro perimetral.




Foto 3: Azulejo en el baño.



Foto 4: Azulejo en el baño.



Foto 5: Desinstalación de batería de baño.



Foto 6: Mantenimiento a portón.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Aracely de León Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa	[Sello] Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---