



Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

|                             |                             |                                |                       |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | Pajapita              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Aldea San José Belice |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-22-0891-43               | FECHA:                         | 11/08/2024            |



Foto 1: Reparación de Puertas



Foto 2: Reparación de puerta y pila




Foto 3: Reparación de piso y baño



Foto 4: Reparación de mijitorio y pintura pared



Foto 5: Reparación de piso y Mijitorio




Foto 6: Reparación de pared y puerta



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Aracely de León*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

