



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0893-43	FECHA:	22/11/2024



Foto1: mantenimiento de puerta (lijado y pintura)



Foto 2: mantenimiento de puerta (lijado y pintura)



Foto 3: mantenimiento de puerta (lijado y pintura)



Foto 4: Mantenimiento de balcones de metal (lijado y pintura)




Foto 5: Mantenimiento de balcones de metal (lijado y pintura)



Foto 6: Mantenimiento de balcones de metal (lijado y pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0893-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 7: Reparación de piso de torta de concreto modulo 3



Foto 8: Reparación de piso de cemento liquido en modulo 3



Foto 9: Sustitución de piso de cemento liquido por ceramico modulo 3



Foto 10 : Pintura de muros de exteriores módulo 4



Foto 11 : Mantenimiento a porton de metal MODULO




Foto 12: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal MODULO 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0893-43	FECHA:	22/11/2024



Foto13: Fabricación e instalación de puerta de metal de baños

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público