



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Puente Nahuatán, Pajapita, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0894-43	FECHA:	22 de febrero del 2024




Foto 1 sustitucion de estructura de soporte de madera por metal




Foto 2: Fabricacion e instalacion de balcones de hierro en ventana



Foto 3 Sustitucion de laminas




Foto 4 sustitucion de puertas




Foto 5. Sustitucion de porton de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF.



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

