

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PUENTE NAHUATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUENTE NAHUATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0894-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanal




Foto 3: Sustitución de lamina



Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de portón de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF
ESCUOLA OFICIAL
RURAL MIXTA


Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUOLA OFICIAL
CASERIO PUENTE NAHUATÁN
PAJAPITA, M.

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PUENTE NAHUATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUENTE NAHUATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0894-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanal




Foto 3: Sustrucción de lamina




Foto 4: Sustrucción de puertas




Foto 5: Sustrucción de portón de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERÍO PUENTE NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PUENTE NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0894-43	FECHA:	14 DE MAYO DE 2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanal




Foto 3: Sustitución de lamina




Foto 4: Sustitución de puertas



Foto 5: Sustitución de portón de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

