



Ministerio de Educación
DIRECCIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO PUENTE NAHUATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO PUENTE NAHUATÁN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0894-43	FECHA:	04 DE JULIO DE 2024



Foto1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 2: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanal



Foto 3: Sustitución de lámina



Foto 4: Sustitución de puerta




Foto 5: Sustitución de portón de metal




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

