

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0895-43	FECHA:	21 DE FEBRERO DE 2024



Foto 1: PARTE FRONTAL DE LA ESCUELA, INGRESO AL ESTABLECIMIENTO



Foto 2: PRIMER MÓDULO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREA VERDE, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: MODULO 2, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 4: TERCER MÓDULO DEL ESTABLECIMIENTO, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 5: TECHADO DEL SALON. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: CONDICIÓN DE LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO. SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OEA


Firma y Sello Director Centro Educativo Pajapita
