



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0895-43	FECHA:	31 DE MAYO DE 2024




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y SUS ACC ESORIOS



Foto 2: PRIMER MÓDULO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREA VERDE, REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO



Foto 3: SUSUTITUCIÓN DE LAVAMANOS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS. (MINGITORIOS)



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE LAMINA DE SALON



PARED DE CONCRETO QUE DIVIDE BAÑOS DE NIÑAS Y NIÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

