



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA NAHUATÁN, PAJAPITA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0895-43	FECHA:	22 DE JULIO DE 2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO DE SALÓN



Foto 2: PRIMER MÓDULO DEL ESTABLECIMIENTO Y ÁREA VERDE, REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAVAMANOS




Foto 4: SUSTITUCIÓN DE BAÑOS Y SUS ACCESORIOS (MINGITORIOS)



Foto 5: TECHADO DEL SALÓN. SUSTITUCIÓN DE LÁMINA, POR LÁMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE SERVICIOS SANITARIOS Y SUS ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Pajapita

