



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CEIBA, PAJAPITA, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0899-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Sustrucion de baranda de metal de seguridad y plancha de concreto en el ingreso del establecimiento



Foto 2: Sustrucion de canal de metal



Foto 3: Sustrucion de puertas de metal de sanitarios



Foto 4: Sustrucion de Balcones de Metal



Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: Sustrucion de inodoros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Munzon

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CEIBA, PAJAPITA, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0899-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 7: Sustitucion de lavamanos



Foto 8: Sustitucion de azulejo



Foto 9: Sustitucion de tubería de aguas negras



Foto 10: Sustitucion de caja de registro



Foto 11: Sustitucion de Fogon



Foto 12: Sustitucion de Chimenea

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Monzón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Ecuador

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CANTÓN LA CEIBA, PAJAPITA, SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0899-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 13: Sustitucion de techo de baños



Foto 14: Elaboracion de gradas



Foto 15: Elaboracion de pared de cocina



Foto 16: Sustitucion de piso de torta de cemento por piso de granito

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Cristina Monzón

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

