

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARMEN PUNTARENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0901-43	FECHA:	15/11/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc, calibre 26 módulo 1



Foto 2: Sustitución de Estructura de soporte de madera, por soporte de metal módulo 1



Foto 3: Mantenimiento a estructura en puertas de metal (lijado, cepillado, aplicación de pintura) y sustitución de chapa



Foto 4: Reparación de Sistema Eléctrico




Foto 5: Sustitución de bomba de agua (Instalación y Accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reynalda Barrios

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Enrique Poma

Firma y Sello Director Centro Educativo Público