

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARMEN PUNTARENAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-0901-43	FECHA:	20/11/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y sustitución de estructura de soporte de madera, por soporte de metal módulo 1



Foto 2: Reparación del Sistema Eléctrico módulo 1



Foto 3: Mantenimiento a estructura en puertas de metal (lijado, cepillado, aplicación de pintura) y sustitución de chapa.



Foto 4: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 5: Sustitución de bomba de agua (Instalación y Accesorios)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Reynalda Barrios Firma y sello del Presidente de la Comunidad	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--