

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO BUENAS NUEVAS, PAJAPITA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-2817-43	FECHA:	22/11/2024



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 2: Sustitución de barandas de metal.



Foto 3: Sustitución de inodoro, piso cerámico y azulejo.



Foto 4: Sustitución de vidrios.



Foto 5: Mantenimiento a marcos de aluminio mill finish.



Foto 6: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, actualizando número de hojas.

Dorcas Lopez

Firma y sello del Presidente del OPE



Huay

Firma y Sello Director Centro Educativo

