

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	PAJAPITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO BUENAS NUEVAS, PAJAPITA SAN MARCOS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-2817-43	FECHA:	29/11/2024



Foto 1: Reparación de tubo hg y malla galvanizada en muro perimetral



Foto 2: Sustitución de muro de malla por barandas de metal en muro perimetral



Foto 3: Sustitución de inodoro, piso cerámico y azulejo en modulo de baños



Foto 4: Mantenimiento a marcos de aluminio mill finish en aulas




Foto 5: Sustitución de vidrios en aulas



Foto 6: Mantenimiento a estructura de puertas de metal en modulo baños (lijado, cambio de tubo, etc.)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Dorcas López

Firma y sello del Presidente de la OPR



Herrera

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

