

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Parada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-2818-43	FECHA:	16/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a balcones de metal del módulo 1 parte de atrás




Foto 2: Pintura en muros interiores en módulo 1



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en módulo 1



Foto 4: Pintura en muros exteriores en muro perimetral



Foto 5: Pintura en muros exteriores en módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

