

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Pajapita
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Parada
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-22-2818-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Mantenimiento a balcones de metal del módulo 1 parte de enfrente



Foto 2: Mantenimiento a balcones de metal del módulo 1 parte de atrás



Foto 3: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en módulo 1



Foto 4: Pintura en muros interiores en muro perimetral



Foto 5: Pintura en muros exteriores en módulo 2



Foto 6: Pintura en portón de entrada principal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

